

GAZELLE®

GM4510 Angle Grinder User Manual



إن
أقرأها وفهم هذه التعليمات قبل الاستخدام.

لا تستخدم أداة كهربائية وأنت متعب أو تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو الأدوية. قد تؤدي لحوادث عدم الانتباه التي تتسبب في تشغيل الأدوات الكهربائية إلى حدوث إصابة شخصية خطيرة.

ب) استخدم معدات الحماية الشخصية. دائمًا ارتداء حمامة العين، معدات الحماية مثل قناع الغبار، وأحذية السادة المصاندة لللزق، والقفازات الصالحة أو أدوات حماية السمع المستخدمة في الطروف المناسبة سوف تقلل من الإصابات الشخصية.

ج) منع البدء غير المقصود. تأكد من أن المفتاح في وضع إيقاف التشغيل قبل توصيل مصدر الطاقة وأو حزمة البطارية أو المقابض الأداة أو جعلها من جمل أدوات الكهربائية بما يصعبك على المفتاح أو تشغيل الأدوات الكهربائية إلى حدوث إصابة خطيرة.

د) قم بإزالة أي مفتاح ضبط أو مفتاح ربط قبل تشغيل الأداة الكهربائية. أنت بطيء ترك مفتاح الربط أو المفتاح المتصل بالجزء الدوار من الأداة الكهربائية إلى حدوث إصابة شخصية.

هـ) لا تبالغ. حافظ على أساس سليم والتوازن في جميع الأوقات، بخاصةً بذلك تحكمًا أفضل في الأداة الكهربائية في المواقف غير المألوفة.

(F) الالياس يشكل صحيح لا ترتكبي ملايس قضاضية أو مجهرات. أبعد شعرك وملابسك عن الأجزاء المتحركة. يمكن أن تعلق الملابس الفضفاضة أو المجهرات أو الشعر الثقيل بالأجزاء المتحركة.

(ز) إذا تم توفير جهاز لتوصيل مراقب استخراج وجع الغبار. فتأكد من توصيلها واستخدامها بشكل صحيح. يمكن أن يؤدي استخدام جمع الغبار إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالغبار.

د) لا تضغط على أداة الطاقة. استخدم أداة الطاقة الصحيحة للتطبيق الخاص بك مستفيضة الأداة الكهربائية الصحيحة بالمهنية. يشكل أفضل وأكثر أماناً بالمهنية الذي تم تصميمه من أجله.

بـ) لا تستخدم الأداة الكهربائية إذا كان المفتاح لا يقوم بتشغيلها وإيقاف تشغيلها. تعتبر أي أداة كهربائية لا يمكن التحكم فيها بالمفتاح خطيرة ويجب إصلاحها.

جـ) افصل القابس من مصدر الطاقة وأو قم بإزالة مجموعة البطارية إذا كانت قابلة للتفصيل. من الأداة الكهربائية قبل إجراء أي تعديلات أو تغيير الملحقيات أو تخزين الأدوات الكهربائية. تحمل إجراءات السلامة الوقائية هذه على تقليل مخاطر تشغيل الأداة الكهربائية عن طريق الخطأ.

د) قم ب تخزين الأدوات الكهربائية الخامدة بعيداً عن متناول الأطفال ولا تسمح للأشخاص غير المعنادين على الأداة الكهربائية أو هذه التعليمات بتشغيل الأداة الكهربائية. تمسير الأدوات الكهربائية خطيرة في أيدي المستخدمين غير المدربين.

هـ) صيانة الأدوات الكهربائية وملحقاتها. تتحقق من عدم معاذاة أو ربط الأجزاء المتحركة أو كسر الأجزاء أو أي حالة أخرى قد تؤثر على تشغيل الأداة الكهربائية.

في حالة تلفها. قم بإصلاح الأداة الكهربائية

تحذيرات عامة تتعلق بسلامة الأدوات الكهربائية

تحذير: اقرأ جميع تحذيرات السلامة.

التحذيرات والرسوم التوضيحية والمواصفات المتوفرة مع هذه الأداة الكهربائية. عدم متابعة الجميع لتلقي التعليمات المذكورة أدناه إلى حدوث صدمة كهربائية وأو نشوب حريق أو إصابة خطيرة.

احفظ جميع التحذيرات والتعليمات للرجوع إليها في المستقبل.

بنشر المصالحة "آداة كهربائية" في التحذيرات إلى الأداة الكهربائية التي تتحمل بالتيار الكهربائي (السلكية) أو الأداة الكهربائية التي تتحمل بالبطارية (اللادسلكية).

1)سلامة منطقة العمل (إلغاء تطبيق مقدمة ومقاعدة جيداً المناهج المردرجة أو المخططات حتى ولو قوع الحوادث).

بـ) لا تقم بتشغيل الأدوات الكهربائية في أجواء قابلة للانفجار، مثل وجود سوائل أو غازات أو غبار قابلة للاشتعال. تحدث الأدوات الكهربائية شرارات قد تؤدي إلى اشتعال الغاز أو الأرجح.

جـ) أبق الأطفال والمارة بعيداً أثناء تشغيل آداة كهربائية. الانحرافات يمكن أن يؤدي إلى فقدان السيطرة.

2)سلامة كهربائية

أ) يجب أن تتطابق مقاييس آداة الطاقة مع المخرج. لا يجب تغير المقاييس في جميع الأحوال. لا تستخدم أي مقاييس مقول مع أدوات كهربائية مؤرضاً. استعمل المقاييس غير المدربة والمنفذة المطابقة على تقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية.

بـ) اتجنب ملامسة الجسم للأسطح المؤرضاً أو المؤرضاً. مثل الأنابيب والمشعفات والموارد والنلاجات. هناك خطير متزايد للإصابة بصدمة كهربائية إذا كان جسمك مؤرضاً أو مؤرضاً.

جـ) لا ت تعرض الأدوات الكهربائية للنطر أو الظروف الرطبة. يوري دخول الماء إلى آداة الكهربائية إلى زيادة خطر التعرض لصدمة كهربائية.

دـ) لا تنس من استغلال الجبل. لا تستخدم آداة السلك لحمل آداة الكهربائية أو سحبها أو قصها. أبي السلك بعدد أعنوان الحرارة أو تزويت أو الحواف الحادة أو الأجزاء المتحركة. تزيد الأسلك الثالثة أو المتشابكة من خطر التعرض لصدمة كهربائية.

هـ) عند تشغيل آداة كهربائية في الخارج. استخدم سلك لاستخدام الخارج. يقلل من خطر التعرض لصدمة كهربائية.

زـ) إذا كان تشغيل آداة كهربائية في مكان رطب أمراً لا مفر منه، فاستخدم مصدر حماية لجهاز التيار المتبقي (RCD). استخدام RCD يقلل من خطر الصدمة الكهربائية.

3)سلامة الشخصية (أ)كن متيناً وراقب ما تفعله واستخدم المنطق السليم عند تشغيل آداة كهربائية. يفعل

إذا سقط أو افخذه بحثاً عن أي تلف أو قم بتركيب ملحق غير تاليف، بعد فحص الملحق وتركيمه، ضع نفسك والمارة بعيداً عن مستوى الملحق الدوار وقد يتم تشغيل الأداة الكهربائية بأقصى سرعة بدون تحويل لمدة دقيقة واحدة، عادةً ما تختسر الملحقات السابقة خذل فترة الاختبار هذه.

ج) ارتداء معدات الحماية الشخصية، اعتماداً على التطبيق، واستخدام درع الوجه أو نظارات السلامة أو نظارات السلامة، حسب الاقتضاء، قم بارتداء قناع القمار وووقيات السمع والقفازات، ووضع ورقة العمل القادر على إيقاف ضبطها المعاود الكاشطة على إيقاف العمل الصغيرة، يجب أن تكون حماية العين الماء على إيقاف الحفاظ المتنبطة الناتج عن التطبيقيات المختلفة يجب أن يكون الناتج القمار أو جهاز التنفس قادرًا على ترسخ الجزيئات الناتجة من تطبيق معين، قد يؤدي التعرض للمنبرات الجوية للتصويبات عالية الكثافة إلى فقدان السمع.

أ) إبقاء المارة على مسافة آمنة من منطقة العمل، يجب على أي شخص دخل منطقة العمل ارتداء معدات الحماية الشخصية، إن تبتعد شفطاً لشعلة العمل أو الملحقات المكونة بعدهاً وتنسب في حدود إصابة خارج منطقة التشغيل المنشورة.

ي) أمسك الأداة الكهربائية من خلال أسطح الإمساك المعرفة فقط، وذلك عند إجراء عملية قد يلامس فيها ملحق القطع الأسلاك المختفية أو السلك الخاص به، قد يؤدي ملامسة ملحقات القطع لسلك "سياسير" إلى جعل الأجزاء المعدنية المكونة من الأداة الكهربائية "سياسرة" ويمكن أن يتعرض المشغل لصدمة كهربائية.

ك) ضع السلك بعيداً عن ملحق الدوران، إذا فقدت السيطرة، فقد يتقطع السلك أو يتعطل وقد يتم سحب يدك أو دراكك إلى ملحق الدوران.

ل) لا تضع الأداة الكهربائية جانبًا حتى تتوقف الملحة تماماً، ديسك ملحق الدوران بالسطح ويسحب الأداة الكهربائية بخارج نطاق سطرك.

م) لا تقوم بتشغيل الأداة الكهربائية أثناء حملها بجانبك، قد يؤدي التلامس غير المقصود مع ملحق الدوران إلى تعطل ديسك، مما يؤدي إلى سحب الماحق إلى جسمك.

ن) قم بتنظيف فتحات الهواء الخاصة بالأداة الكهربائية بانتظام، سوف تقوم بروحة المحرك بسحب الشمار إلى داخل الريكلوك، قد يؤدي التراكم المفرط لتسخين المعدن إلى حدوث صدمة كهربائية.

س) لا تقوم بتشغيل الأداة الكهربائية بالقرب من المواد القابلة للاشتعال، يمكن أن تشتعل النار هذه المواد.

ع) لا تستخدم الملحقات التي تتطلب برمادات سائلة، قد يؤدي باستخدام الماء أو سائلين التبريد الآخر إلى حدوث صدمة كهربائية أو صدمة.

مزيد من تعليمات السلامة لجميع عمليات الاسترداد والتحذيرات ذات الصلة:

قبل الاستعمال، تحدث العديد من الحوادث بسبب سوء صيانة الأدوات الكهربائية.

(F) الاستمرار في قطع أدوات حادة ونظيفة، إن أدوات القطع التي يتم صيانتها بشكل صحيح ذات حافة القطع الحادة تكون أقل عرضة للاندساس ويسهل تحكم فيها.

ن) استخدم الأداة الكهربائية والملحقات وأجزاء الأداة إلى ذلك وفقاً لهذه التعليمات، مع مراعاة ظروف العمل والعمل الذي سيتم تقادمه، قد يؤدي استخدام الأداة الكهربائية في عمليات مختلفة عن تلك المقصودة إلى حدوث موقف خطير.

5) الخدمة

(أ) قم بصيانة الأداة الكهربائية الخاصة بك بواسطة شخص أصلاح مؤهل باستخدام قطع الغيار المطابقة فقط.

سيضمن ذلك الحفاظ على سلامة الأداة الكهربائية.

تعليمات السلامة لجمع المعلومات

تحذيرات السلامة الشائعة لعمليات الطحن:

أنت تصمم هذه الأداة الكهربائية لتعمل كمحنة، أقرأ جميع تحذيرات السلامة والتعليمات والرسوم التوضيحية والمعلومات المكتوبة مع هذه الأداة الكهربائية، قد يؤدي عدم إتباع جميع التعليمات المذكورة أدناه إلى حدوث صدمة كهربائية و/or تشوب حريق و/or إصابة خطيرة.

ب) لا يوصى بإجراء عمليات مثل الطحن أو الصنفية أو تنظيف الأسلاك أو التلميع أو القطع باستخدام هذه الأداة الكهربائية، قد تؤدي العمليات التي لم يتم تصميم الأداة الكهربائية من أجلها إلى حدوث خطأ وتنسب في إصابة شخصية.

ج) لا تستخدم الملحقات التي لم يتم تصميمها خصيصاً والموصى بها من قبل الشركة المصنعة للأداة، مجرد إمكانية توصيل الملحق بالأداة الكهربائية الخاصة بك، لا يضمن التشغيل الآمن.

د) يجب أن تكون السرعة المقدرة للملحق متساوية على الأقل للسرعة القصوى المحددة على الأداة الكهربائية.

الملحقات التي تعمل بشكل أسرع من سرعتها المقدرة يمكن أن تكسر وتنطثر.

ه) يجب أن يكون القطر الخارجي وسمك الملحق ضمن تصنيف قدرة الأداة الكهربائية الخاصة بك، لا يمكن حماية الملحقات ذات الحجم غير الصحيح أو التحكم فيها بشكل كافٍ.

ب) يجب أن تتناسب أبعاد تركيب الملحقات مع أبعاد التركيب الأجهزة، أدلة السلطة سوف تفقد الملحقات التي لا تتوافق مع أدوات التبييت الخاصة بالأداة الكهربائية توازنها، وسيهدى بشكل مفرط وقد تنسحب في قبضان التحكم.

ز) لا تستخدم ملحاً تالفاً، قيل كل استخدام، قم بفحص الملحقات مثل العجلات الكاشطة بحثاً عن الرقائق والشقوف، ووسادة الدعم للشقوق، والتمزق أو التأكل الزائد، وورشة الأسلاك للأسلاك السائبة أو المتشققة.

إذا كانت أداة كهربائية أو ملحق

ل تكون محمية بشكل كامل.
يجب تثبيت الواقي بالآداة الكهربائية بشكل آمن ووضعه في موضعه لتحقق أقصى قدر من الأمان، بحيث يكون أقل قدر من العجلة مكشوفاً تجاه المشغل، يساعد الواقي على حماية المشغل من شطبات العجلة المكسورة، والذالمس العرضي مع العجلة، والشرر الذي قد يؤدي إلى اشتغال الملابس.

يجب استخدام العجلات لتطبيقات محددة فقط، على سبيل المثال: لا تطحن بجانب عجلة القطع، بخلاف العجلة الكاشطة المخصصة للطحون المطبخ، وقد تؤدي القوى الجاذبة المخلقة على هذه العجلات إلى تحطمها.

استخدم دائمًا حواف العجلات غير التالية ذات الحجم والشكل المناسبين للعجلة التي اخترتها لدعم حواف العجلات المناسبة للعجلة وبالتالي تقليل من احتمالية كسر العجلة. قد تختلف حواف عجلات القطع عن حوال عجلات الطحن.

لا تستخدم العجلات البالية من الأدوات الكهربائية الأكبر حجمها العجلة المخصصة لآداة كهربائية أكبر حجماً غير مناسبة للسرعة العالية لآداة أصغر وقد تضر.

تحذيرات: قاس العجلة في المملكة المتحدة:
الممنتج الخاص بك مزود بقياس كهربائي محمول وفقاً للمعيار BS1363-1 مع مصهر داخل مختبر محدد وفقاً للمعيار. إذا لم يكن القاس مناسباً في مكانه بواسطة خدمة عمالء معتمدة عامل، يجب أن يكون للقياس البديل نفس معدل القياسات مثل القياس الأصلي.

يجب تطهين القاس من القاس المقطوع لتجنب خطأ الصدمة المحتملة، ويجب عدم إدخاله مطلقاً في مقاييس التيار الكهربائي في مكان آخر.

رمز



تحذير
لتقليل خطأ الإصابة، يجب على المستخدم قراءة دليل التعليمات

دائماً ارتداء حماية العين

إن الإرتداد هو رد فعل مقاوم لعجلة دوارة مفروضة أو متغيرة أو وسادة دعم أو فرشاة أو أي ملحق آخر. يؤدي الضغط أو التطرق إلى توقف الملحظ الدوار بسرعة مما يؤدي بدوره إلى دفع الآداة الكهربائية غير الخاصة للتحكم في الاتجاه المعاكس لدوران الملحظ عند نقطة الربط.

على سبيل المثال، إذا تعطلت عجلة جاخ أو احتضنت بقطعة العمل، فإن حافة العجلة التي تدخل في نقطة الضغط يمكن أن تحرفي سطح المادة مما يؤدي إلى صعود العجلة أو خروجهما. قد تقرر العجلة تجاه المشغل أو بعيداً عنه، اعتماداً على اتجاه حركة العجلة بعد نقطة الضغط. قد تكسر العجلات الكاشطة أيضاً في ظل هذه الظروف.

إن الإرتداد هو نتيجة سوء استخدام الآداة الكهربائية وأو إجراءات أو طرق التشغيل غير الصحيحة ويمكن تجنبها خلال اتخاذ الاحتياطات المناسبة كما هو موضح أدناه.

احتضن بقيبة قوية بكلتا يديك على الآداة الكهربائية، تم ضع جسمك وذراعيك في وضع يسمح لك بمقاومة قوى الإرتداد. استخدم دائمًا المقاييس الإضافي، إذا كان متوفراً. لتحقيق أقصى قدر من التحكم في الإرتداد أو رد فعل عزم الدوران أثناء بدء التشغيل، يمكن للمشغّل التحكم في تشغيلات عزم الدوران أو قوى الإرتداد، إذا تم الحفاظ على الاتجاهات المناسبة.

بلا تضع يدك أبداً بالقرب من الملحظ الدوار، إن يرتد الملحظ على يدك.

لا تضع جسمك في المنطقة التي ستحرك فيها الآداة الكهربائية في حالة حذف صدمة ارتدادية، سوف تدفع الإرتداد الآداة في الاتجاه المعاكس لحركة العجلة عند نقطة التوقف.

ردع العذر الشديد عند العمل في الزوايا والحواف الحادة وما إلى ذلك، وتتجنب ارتداد الملحظ وتهزمه، تمثيل الزوايا أو الحواف الحادة أو الإرتداد إلى إعنة الملحظ الدوار والتنبض في الفقدان التحكم أو الإرتداد.

لا تقوم بتوصيل شفرة تحت الخشب على شكل سلسلة منشار أو جلة ماسية مجزأة بها فجوة محاطة بأبر من 10 مم أو شفرة منشار مسننة. تخلق مثل هذه الشفرات ارتداداً ممكراً وقداماً للبساطة.

تعليمات السلامة الإضافية لعمليات الطحن

تحذيرات السلامة الخاصة بعمليات الطحن:
استخدم فقط أنواع العجلات المحددة لآداة الطاقة الخاصة بذلك والواقي المحدد المصمم للعجلة المحددة لا يمكن حماية العجلات التي لم يتم تصميم الآداة الكهربائية لها بشكل مناسب كما أنها غير آمنة.

ب) يجب تركيب سطح الطحن للعجلات المضغوطقة بالمنتصف أسفل مستوى الشفة الواقعية لا يمكن للعجلة المثلثة بشكل غير صحيح والتي تسلط غير مستوى الشفة الواقعية أن تفعل ذلك

معلومات تقنية

هذا المنتج عبارة عن جلاخة زاوية بدورية مدعومة بمحرك سلسلة أحادي الطور. هذا المنتج مناسب لطحن المواد المعدنية بعجلة مركزية مضقوطة مغزرة بالالياف في حل المطروف البيئية العامة.

يستخدم هذا المنتج على نطاق واسع في معالجة المعادن ومواد البناء، أداء ومواصفات هذا المنتج موضحة في الجدول أدناه:

GM4510		نوع
850	ساعة	طاقة الإدخال المقدرة
11800	ل/دقيقة	تصنيف سريع
0115x4x022	مم	حجم العجلة
27		نوع العجلة
1.8 كجم	كلغ	وزن الصافي للآلة

نظام البرنامج البحث والتطوير المستمر، فإن مواصفات الوارد هنا عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.


تعليمات التشغيل

● تركيب أو إزالة وaci العجلة

يجب تركيب وaci العجلة أثناء التشغيل، فم بمحاذة النوع الموجود، ثم يدوير وaci العجلة مع الشق الموجود في صندوق المحمل، ثم يدوير وaci العجلة 180 درجة في اتجاه عقارب الساعة، تأكيد من تشديد المسمار بشكل آمن.

إزالة وaci العجلة، اتبع إجراء التثبيت في الاتجاه المعاكس.


تحذير: تأكيد دائمًا من إيقاف تشغيل الأداة وفصلها عن الكهرباء قبل تثبيت وaci العجلة أو إزالته.



● قفل المفرزل

حذرة:

لآخرتم مطلقاً بتشغيل المفرزل عندما يتحرك المفرزل، قد تتعرض الأداة للتلف.
اصقط على قفل عمود الدوران لمنع دوران عمود الدوران عند تثبيت الملحق أو إزالته.



● عملية التبديل


حذرة:

بعد الضغط على الجزء الخلفي من الزر ودفع الزر للأمام، يمكن تشغيل الأداة، تم اضغط على الجزء الأمامي من الزر لتفقد زر التبديل، اضغط على الجزء الخلفي من زر المفتاح، وسيتم إعادة ضبط المفتاح تلقائيًا، وتوقف الأداة عن الدوران.





● تركيب أو إزالة العجلة المركزية المضقوطة تم بربط الحافة الداخلية على المفرزل، ثم ضع العجلة في المفرزل، فم بتثبيتها على الحافة الداخلية، تم فرط العجلة الخارجية بالمفرزل، اضغط على جهاز قفل المفرزل لمنع المفرزل من الدوران، تم استخدام مفتاح ربط المجرور لتشديد الحافة الخارجية.

تبيبة: تأكيد دائمًا من إيقاف تشغيل الأداة وفصلها عن الكهرباء قبل تثبيت الملحق أو إزالته.




● استبدال فرش الكربون
قم بإزالة وفحص فرش الكربون بانتظام، استبدلها عندما تبل إلى علامة الحد. حافظ على فرش الكربون نظيفة ومرنة الازلاق في الغواص. يجب استبدال فرشتي الكربون في نفس الوقت.

تبيبة: قبل توصيل الأداة، تحقق دائمًا من أن المفتاح يعمل بشكل صحيح ويعود إلى وضع "إيقاف التشغيل" عند الضغط على الجزء الخلفي من الزر.




استخدم مفك البراغي لإزالة الغطاء الخلفي، افصل فرشاة الكربون عن حامل الفرشاة، ثم اسحب الزنبرك التولبي وأخرج شجيرة الكربون البالية واستبدلها بأخرى جديدة: اضغط على الزنبرك التولبي وأعد توصيل فرشاة الكربون بحامل الفرشاة. ومن ثم تم بربط الغطاء الخلفي بشكل آمن.



إذا كان استبدال سلك التيار الكهربائي ضروريًا، فيجب أن يتم ذلك من قبل الشركة المصنعة أو وكيله لتجنب المخاطر على السلامة.

● عملية
1. بشكل عام، يجب أن تحافظ حالة عجلة الطحن على زاوية تتراوح من 15 درجة إلى 30 درجة مع سطح قطعة العمل.

2. تعمل في اتجاه B عند استخدام عجلة الطحن الجديدة، لأن ذلك سيؤدي إلى قطع قطعة العمل، بمجرد تقويم حالة العجلة عن طريق الاستخدام، يمكن تشغيل العجلة في كلا الاتجاهين A و B.



اتباع:
لاتمارس الكثير من القوة على الأداة، نظراً لأن وزن الأداة نفسه يشكل ضغطاً مناسباً، فإن فرض سوء تأثير على تأثير عجلة الطحن، مما يؤدي إلى مخاطر شخصية، توقف عن استخدام عجلة الطحن عند ارتدائها حتى 75 مم. ومن الخطير جداً الاستمرار في استخدامها، استبدل عجلة الطحن الجديدة على الفور وتخليص من العجلة القديمة بنية تدميرها.


الصيانة والرعاية

حذر:
تأكد دائمًا من إيقاف تشغيل الأداة وفصلها عن الكهرباء قبل محاولة إجراء الفحص أو الصيانة.

• تنظيف فتحات الهواء
يجب تنظيف مدخل الهواء ومخرج الهواء للأداة بانتظام أو في أي وقت عندما يكون مسدواً.

شرح النظرة العامة

شفة خارجية	26	عصاء المحمل (8.6×21.2×19)	1
شقة داخلية	27	محمل كروي 607ZZ	2
لوحة بيريلك	28	عصالة العزل	3
الجمعية الاساكية	29	تجمیع حديد التسلیح	5
مفناج التبدیل	30	لوحة دليل	6
لوحة	31	ختم الزيت (4×25.2×22)	7
نخفيض الصحف	32	شيم 0.3×8×17	8
ST4.2×12 برغي التنصت على رأس المقدمة	33	محمل كروي 608DD	9
مكتف	34	القيادة دوامة شطبة والعتاد	10
تجمیع التبدیل	35	عرافة الجوز M6	11
ربيع الشفط	36	الففل الجوز	12
راعة التبدیل	37	زبريلک القفل الخلائبي 8.2×0.8×11	13
جبل	38	برغي التنصت على رأس المقدمة ST4.2×25	14
حارس الجبل	39	الإسكان والعتاد	15
ST4.2×19 برغي التنصت على رأس المقدمة	40	رقم الاعلاق	16
الفطاہ الخلفي	41	ابرزة تحمل HK0810	17
فرشاة الكربون	42	مدفوعة دوامة شطبة والعتاد	18
ST2.9×9 برغي التنصت على رأس المقدمة	43	مشبك حکام للحجزة	19
حامل فرشاة الكربون	44	محمل كروي 6201DDW	20
ربيع بيلفيل	45	صندوق التحمل	21
اسكان المحرك	46	شيم 12×28.5	22
M4×12 برغي رأس عموم	48	M6×16	23
مفناج الربط	861	عصاء المجلة /ASM125A/KSM125A (DSM125A)	24
مقبس مساعد	862	عصاء المجلة ASM03-115/KSM03-115 (DSM03-115/	
		محرك المغزل	25



INNOVATION
PERFORMANCE
SAFETY
CONFIDENCE
GAZELLE

GAZELLE®

sales@gazelleindustrial.com | www.gazelleindustrial.com