

# GAZELLE®

## GW7020 Random Orbit Sander User Manual



لحظة عدم الانتباه أثناء تشغيل الأدوات الكهربائية قد تؤدي إلى إصابة شخصية خطيرة.

ب) استخدم معدات الحماية الشخصية، دائمًا ارتداء حمامة العين، معدات الحماية مثل قناع الغبار، وأداة السلامة المضادة للانزلاق، والقبعة الصلبة أو أدوات حماية السمع المستخدمة ضد الضوضاء المناسبة سوف تقلل من الإصابات الشخصية.

ج) امنع البدء غير المقصود، تأكد من أن المفتاح في وضع إيقاف التشغيل قبل توصيله بمصدر الطاقة وأو حزمة البطارية، أو المقاطع الأداة أو حملها لأن حمل الأدوات الكهربائية بغير إيقاف على المفتاح أو تشغيل الأدوات الكهربائية التي تحتوي على المفتاح قد يتسبب في إثارة وقوع حادث.

د) قم بإزالة أي مفتاح ضبط أو مفتاح ربط قبل تشغيل الأداة الكهربائية، وأن يعود لوك مفتاح الربط أو المفتاح المتعلق بالجزء الدوار من الأداة الكهربائية إلى إصابة شخصية.

هـ) لا تبالغ، حافظ على أساس سليم والتوازن في جميع الأوقات، يتيح ذلك تحكمك أفضل في الأداة الكهربائية في المواقف غير المألوفة.

(F) لا يناسك بشكل صحيح، لا ترتدي ملابس فضفاضة أو مجوفة، أبعد شعرك وملابسك عن الأجزاء المتحركة، يمكن أن تتعلق الملابس الفضفاضة أو المجموعات أو الشعر الطويل بأجزاء المتحركة.

زـ) إذا تم توفير أجهزة لتوصيل مراافق استخراج وجمع الغبار، فتأكد من توصيلها واستخدامها بشكل صحيح يمكن أن يؤدي استخدامها مع الغبار إلى تقليل المحاذاة المرتبطة بالغبار.

حـ) لا تدع المعرفة المكتسبة من الاستخدام المترکز للأدوات تسمح لك بالرضا عن النفس وتجاهل مبادئ سلامة الأداة، قد يؤدي التصرف المتهور إلى إصابة خطيرة خلال جزء من الشائنة.

إـ) استخدم الأدوات الكهربائية والعاية بها إلا تضغط على أداة الطاقة، استخدم أداة الطاقة الصحيحة للتطبيق الخاص بك، ستقوم الأداة الكهربائية الصحيحة بالمهام بشكل أفضل وأكثر أماناً بالمعدن الذي تم تصميمها من أجله.

بـ) لا تستخدِم الأداة الكهربائية إذا كان المفتاح لا يقوم بتتشغيلها وإيقاف تشغيلها، تعتبر أي أداة كهربائية لا يمكن التحكم فيها بالمفتاح خطرة ويجب إصلاحها.

جـ) افصل القابس من مصدر الطاقة وأو قم بإزالة مجموعة البطارية، إذا كانت قابلة للفصل، من الأداة الكهربائية قبل إجراء أي تعديلات أو تغيير الملحقات أو تخزين الأدوات الكهربائية، تعلم إجراءات السلامة الوقائية هذه على تقليل مخاطر تشغيل الأداة الكهربائية عن طريق الخطأ.

دـ) قم ب تخزين الأدوات الكهربائية الخامدة بعيداً عن متناول الأطفال ولا تسمح لأشخاص غير المعتادين على الأداة الكهربائية، أو هذه التعليمات بتشغيل الأداة الكهربائية، تعتبر الأدوات الكهربائية خطيرة في أيدي المستخدمين غير المدربين.

(E) إصابة الأدوات الكهربائية وملحقاتها، التتحقق من عدم محادف أو ربط الأجزاء المتحركة أو كسر الأجزاء أو أي حالة أخرى

## تحذيرات عامة لسلامة الأدوات الكهربائية

تحذير، أقرأ جميع تحذيرات السلامة.

التعليمات والرسوم التوضيحية والمواصفات

المتوفرة مع هذه الأداة الكهربائية: عدم متابعة الجميع لدفاتر التعليمات المذكورة أعلاه إلى حدوث صدمة كهربائية و/أو نشوب حريق و/أو إصابة خطيرة.

احفظ جميع التحذيرات والتعليمات للرجوع إليها في المستقبل.

يشير المصطلح "أداة كهربائية" في التحذيرات إلى الأداة الكهربائية التي تعمل بالتيار الكهربائي (السلك)، أو الأداة الكهربائية التي تعمل بالبطارية (السلسلة).

(1) سلامة منطقة العمل

أ) إبقاء منطقة العمل نظيفة ومضيئة جيداً، المناطق المزدحمة أو المظلمة تؤدي إلى وقوع الحوادث.

بـ) لا تقم بتشغيل الأداة الكهربائية في أجواء قابلة للانتعاش مثل وجود سوائل أو غازات أو غير قابلة للاشتغال، تحدث الأدوات الكهربائية شارات قد تؤدي إلى اشتعال الغبار أو الأخرى.

جـ) أي الأطفال والماما بعيداً أثناء تشغيل أداة كهربائية، الانحرافات يمكن أن تؤدي إلى فقدان السيطرة.

(2) السلامة الكهربائية

أ) يجب أن تتطابق مقاييس أداة الطاقة مع المخرج، لا يجب تغير المقاييس في جميع الأحوال، لا تستخدم أي مقاييس موجه مع أدوات كهربائية مؤرقة، ستعمل المقاييس غير المعدلة والمنفذ المطابقة على تقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية.

بـ) اتجنب ملامسة الجسم للأسطح المؤرقة أو المؤرقة، مثل الألواح والمشعفات والمواقد واللاتجات، هناك خطر متزايد للإصابة بصدمة كهربائية إذا كان جسمك مؤرضاً أو مؤرضاً.

جـ) لا تعرّض الأدوات الكهربائية للمطر أو الظروف الرطبة، يؤدي دخول الماء إلى الأداة الكهربائية إلى زيادة خطورة التصادم الكهربائية.

دـ) لا تنسى من استقلال الجبل، لا تستخدم أبداً السلك لحمل الأداة الكهربائية أو بمحبها أو قصلها، أبق السلك بعيداً عن الحرارة أو الرزق أو الحواف الحادة أو الأجزاء المتحركة، تزيد الأسلاك التالفة أو المتشابكة من خطر العرضاص، بصدمة كهربائية.

هـ) عند تشغيل أداة كهربائية في الخارج، استخدم سلك تمديد مناسب للاستخدام الخارجي، استخدام سلك مناسب للاستخدام الخارجي يقلل من خطر التعرض لصدمة كهربائية.

(F) إذا كان تشغيل أداة كهربائية في مكان رطب أمراً لا مفر منه، فاستخدم مصدر حماية لجهاز التيار المتناهي (RCD)، استخدام RCD يقلل من خطر الصدمة الكهربائية.

(3) السلامة الشخصية

أـ) أكن متيقظاً وراقب ما تفعله واستخدم المنطق السليم عند تشغيل أداة كهربائية، لا تستخدم أداة كهربائية وأنت متعب أو تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو الأدوية.

مع ملحق جديد. بعد فحص الملحق وتبنته، أبق نفسك وألماركيده عن الملحق الدوار وقم بتشغيل الأداة لمدة دقيقة واحدة بأقل من الحد الأقصى لسرعة عدم التحمل.

(ج) ارتداء معدات الحماية. بناءً على الموقف، استخدم القناع أو النظارات الواقية أو نظارات السلامة. ثم بارتداء قناع الغبار واقناع السمع والقفازات والغطاء الذي يمكن أن تحيطك به بعض الأجزاء الصغيرة أو الرقائق عند الأشخاص.

(د) يجب على المارة الحفاظ على مسافة آمنة من مدخلة العمل. يجب على أي شخص يدخل مداخلة العمل ارتداء معدات الحماية.

(ي) أبعد الخطوط الناعمة عن الأجزاء الدوارة. (ك) لا تضع الأداة حتى يتوقف الملحق تماماً.

(ل) لا تقم بتشغيل الأداة أثناء حملها.

(م) لا تنهض، فتحات الهواء الخاصة للأداة بشكل متكرر. (ن) لا تقم بتشغيل الأداة بالقرب من المواد القابلة للاشتعال.

(س) لا تستخدم الملحقات التي تحتاج إلى سائل تبريد.

(أ) امسك الأداة بقوية. وتأكد من جسمك وذراعيك في الوضع الصحيح لمقاومة الارتداد. (إذا لم تؤدي المقبض الإضافي، فاستخدمه دائمًا لتحقيق أعلى قدر من التحكم في الارتداد أو عدم الدوار المعاكس عبد بتشغيل الأداة).

(ب) لا تقدر أيًّا من الأجزاء الدوارة. (ج) لا تتفقد على المكان الذي قد تنتقل إليه الأداة عبد الارتداد.

(د) كن حذراً جداً عبد العمل على الزوايا أو الحواف الحادة. تجنبك من الملحقات كذاب أو ثوامة.

(هـ) لا تقم بتوصيل سلسلة المنشار أو الشفرة أو شفرة المنشار بأسنان.

وغرفة التعليمات

تحذير الأداة يؤدي سوء الاستخدام أو عدم اتباع القاعدة السلامة المذكورة في دليل التعليمات هذا إلى حدوث إصابة شخصية خطيرة.

رمز

تحذير

لتقليل خطر الإصابة، يجب على المستخدم

قراءة دليل التعليمات

دائماً ما تردد حماية الصين

لتثبيت الدرارة الثانية

قد يؤثر ذلك على تشغيل الأداة الكهربائية. في حالة تلفها، قم بإصلاح الأداة الكهربائية قبل الاستخدام. تحدث العديد من الحوادث بسبب سوء صيانة الأدوات الكهربائية.

(آ) استمرار في قطع أدوات حادة ونظيفة. إن أدوات القاطع التي يتم صيانتها بشكل صحيح ذات حواف القاطع الحادة تكون أقل عرضة للاحتكاك ويسهل الحفظ فيها. (إ) استخدم الأداة الكهربائية والملحقات وأجزاء الأداة وما إلى ذلك وفقاً لهذه التعليمات. مع مراعاة طروف العمل والعمل الذي سيتم تطبيقه. (ف) بوردي استخدام الأداة الكهربائية في عمليات مختلفة عن تلك المقتصدة إلى حدوث موافقات خارجية.

(ح) حافظ على المقايس وأسطح الإمساك حادة ونظيفة وخالية من الزيوت والشحوم. لا تسمح المقايس الزرقاء وأسطح الإمساك بالتعامل الآمن مع الأداة والتحكم فيها في المواقف غير المعتادة.

(ـ) الخدمة (أ) أقم بصيانة الأداة الكهربائية الخاصة بك ب بواسطة شخص إصلاح مهول باستخدام قطع الغيار المتطابقة فقط. سيتحقق بذلك الحفاظ على سلامة الأداة الكهربائية.

تحذير الجهد: قيلتوصيل الجهاز بمصدر طاقة (مقبس، مخرج، وما إلى ذلك). تأكد من أن الجهد الكهربائي المتوفّر هو نفس الجهد المحدد على لوحة اسم الجهاز. يمكن أن يؤدي مصدر الطاقة الذي يزيد جهده عن الجهد المحدد للجهاز إلى إصابة خطيرة للمستخدم. بالإضافة إلى تلف الجهاز، إذا كنت في شك، فلا تقم بتوصيل الجهاز. إن استخدام مصدر طاقة يزيد أقل من توصيف اللوحة يضر بالمحرك.

قواعد السلامة الإضافية تعليمات لجميع العمليات تحذير عام للسلامة عند الصنفية

(أ) تستخدم هذه الأداة للصنفية. (إقرأ جميع تحذيرات السلامة والتلميحات والرسوم البيانية والشروط).

(ب) لا ينصح باستخدام هذه الأداة في بعض العمليات مثل القطع.

(ج) لا تستخدم الملحق الموسن به أو المصمم خصيصاً من قبل الشركات المصممة الأخرى.

(د) يجب لا تقل السرعة المقدرة للملحقات على الأقل عن السرعة القصوى المحددة على الأداة.

(هـ) يجب أن يكون القطر الخارجي وسمك الملحق ضمن السعة المقدمة للأداة.

(و) يجب أن يتوافق جسم فتحة المحور لذراص الكاشطة مع عمود ذراص الأداة.

(ز) لا تستخدم الملحقات الثالثة. تتحقق من الملحقات مثل الأداة الكاشطة لمعرفة ما إذا كان هناك حملان أو شفوق في كل استخدام. تحقق مما إذا كانت تالفة في حالة سقوط الأداة أو استبدالها.

معلومات تقنية


تم تصميم الماكينة للتصفيقة الجافة للأسطح الخشبية والبلاستيكية والخشوية والمحلية. أداء ومواصفات هذا المنتج موضحة في المدول أدناه:

نموذج	نحوذ	GW7020
مدخلات الطاقة المقدمة	نحوذ	300
تصنيف سريع	نحوذ	4000-12000
حجم فرض الفعل	نحوذ	0125
الوزن الصافي للآلية	نحوذ	1.4

\*نطلاً لبيانات البحث والتطوير المستمرة، فإن الموصفات الواردة هنا عرضية للتغفير دون إشعار مسبق.

يتم الحصول على سرعة أعلى عندما يتم إدارة القرص في اتجاه الرقم 6، ويتم الحصول على سرعة أقل عندما يتم تدويره في اتجاه الاتجاه.

- #### ● تركيب أو إزالة المركب الكاشط



١- ترتيب الورق الكاشط، ثم أولاً يازارا جميع الأوساخ أو المواد الفربية من الوسادة. تم ثم بمحاذة الشفوب الموجودة في الورقة الكاشطة بعديانة مع تلك الموجودة في الوسادة وانصق الورقة الكاشطة قمة سبك، حذف:

إذ أقدمت بتفصيل الورق الكاشط من الوسادة، فسوف ينخفضن الانتصار، لذلك لا تلصقه على الوسادة لمزيد من الاستخدام.

- ترتیب کیس الغبار




1. قم بتنبيه كيس الغبار على الأداة بحيث يميل إلى الأعلى.  
كم فهو مبين في الشكل.

التشغيليات

- ## ● تشغيل التبديل

**٣- تأكيداً لما من إيقاف تشغيل الأداة وفصلها عن الكهرباء قبل تركيب القرص الكاشط أو إزالته.**




١. قبل توصيل الأداة، تحقق دائمًا للتأكد من أن المفتاح يعمل بشكل صحيح ويعود إلى وضعه “ابقاء التسفل”.

٢. اضبط المفتاح على الوضع "١" لتشغيل أكثر راحة أثناء التشغيل. أمسك الأدوات دائمًا بعضاً.

3. ادفع المفتاح إلى الموضع "1". سبتم تشغيل الأداة. وادفع المفتاح إلى الموضع "0" لإيقاف الماكينة.

## ● كرصن التحكم في السرعة



١. يمكن تعديل سرعة الدوران من 4000/دقيقة إلى 12000/دقيقة عن طريق تدوير فرع التحكم في السرعة.


## ● عملية الصنفورة



● أستبدل فرش الكربون  
استخدم مفك البراغي لإزالة غطاء الفرشاة، وأخرج جلبة الكربون البالية واستبدلها بأخرى جديدة، تم حكم ربط غطاء الفرشاة بشكل آمن.

● إذا كان استبدال سلك التيار الكهربائي ضرورياً، فيجب أن يتم ذلك من قبل الشركة المصنعة أو وكيله لتجنب المخاطر على السلامة.

● أمسك الأداة بقوه، ثم بتشغيل الأداة تم تم بتعليقها قليلاً على قطعة العمل، كما هو موضح في الشكل. شكل عام، هذه الأداة تتطلب فقط على الطحن الذي يسمح لقطع الطحن، جودة الطحن أكثر أهمية من كمية الطحن ومعدل الطحن، وبالتالي، لا تمارس ضغطاً قليلاً للطحن. حافظ على معاذار اللوح الأساسي حقوق العمل، يمكن الحصول على تصميم جيد للأدات أو السطح الناعم إذا تم وضع قطعة قماش تحت قطع العمل.



### ١. علامة الحد

حذر: لاتقم مطلقاً بتوصيل مخرج الهواء بأصابعك أو يدك.

لاتقم مطلقاً بتشغيل الأداة بدون الورق الكاشف. قد تسبب في اتفاق الوسادة بشكل خطير. هذه الأداة ليست مقاومة للماء، ولا تستخدم الماء على قطعة العمل.

## الصيانة والرعاية

حذر: تأكيداً مما من إيقاف تشغيل الأداة وفصلها عن الكهرباء قبل محاولة إجراء الفحص أو الصيانة.

● افحص براغي التثبيت  
يجب عليك دائمآ التحقق من تثبيت براغي التثبيت بأمان، إذا وجدت مسامير لاصقة، يجب تشدیدها على الفور، وذلك للتجنب وقوع حادث.

● صيانة المحرك  
إن سلك وحدة المحرك هو "قلب" الأداة الكهربائية. توح الحذر الواجب بالاهتمام عدم تعرض الملف للتلف / أو البلى بالربرت الماء.


● بعد الاستخدام  
لاتترك الأداة مباشرة بعد إيقاف تشغيلها. الانتظر حتى تتوقف الأداة تماماً قبل وضعها. وهذا لا يمكن أن يتوجب وقوع الحوادث. فحسب، بل يقلل أيضاً من كمية كبيرة من الغبار والحطام الناعم الذي يتم امتصاصه داخل الأداة.

● تنظيف فتحات الهواء  
يجب تنظيف مدخل الهواء ومخرج الهواء للأداة بالانتظام أو في أي وقت عندما يكون مسدواً.

● التتحقق من فرش الكربون  
قم بإزالة وفحص فرش الكربون بالتنظيم، استبدلها عندما تبل إلى علمي بالحاد حافظ على فرش الكربون ظفيفة ومرنة الارتفاع في الجوامد. يجب استبدال كلتا الفرشتين الكربونيتين عند

## شرح النظرة العامة

غسالة	30	برغيالتنصت على رأس المقدمة المتقابل	1
تحمل التجيب	31	القطاء الخلفي	2
محمليكريوي 6202	32	مكينف 0.22μ	3
حفلةهالية من الغبار	33	بخول	4
غسالة	34	تدليل الحذاء المقاوم للأوساخ	5
برغي غاطس برأس متقابل متقابل M4×10	35	برغيالتنصت على رأس المقدمة المتقابل	6
تحمل شفة	36	طائرةملفووف لفائف الربيع	7
قرص جلخ	37	فرشاةكريون	8
برغي برأس مجوف متقابل مزود بزيرك وغسالة مستحلبة مقاس 16 M4×16	38	مجموعة حامل الفرشاة	9
لوحة القاعدة البسيري واليمنى	T1	(اسكان المحرك	12
		الجزء الثابت (القرص ساندر)	13
		برغيالتنصت على رأس المقدمة المتقابل	14
		ST4.2X55	
		محمليكريوي 60755	15
		غسالة العزل	16
		المحرك(القرص ساندر)	17
		تحمل التجيب	18
		محمليكريوي 629 فولت	19
		PCBA جمعية	20
		الكتلة المذرية (مفردة)	21
		تحقيق الصدف	22
		حارس الحبل	23
		حبيل	24
		حتبة الغبار	26
		رف جمجمة الغبار	27
		لوحة حامل	28
		مروحة غريب الأطوار	29



INNOVATION  
PERFORMANCE  
**SAFETY**  
CONFIDENCE  
**GAZELLE**

**GAZELLE®**

[sales@gazelleindustrial.com](mailto:sales@gazelleindustrial.com) | [www.gazelleindustrial.com](http://www.gazelleindustrial.com)